



現場周辺①
人も車の姿が見られない

福島第一原発から
23Km圏内の場所



現場周辺②
常磐線も運休

左側2本の煙突は
広野火力発電所です



現場周辺③

受水槽の周りを
放射能測定器で観測



放射能測定器で観測
0.889 μ Sv/時
まだ上がっている



放射能測定器で観測
最高観測1.187 μ Sv/時





地震の影響で
道が陥没



津波の被害①
消防車が流されて
そのまま置き去り状態



津波の被害②
橋が無惨な状態に

津波の被害③



津波の被害④



海岸沿いには
土のうが設置されていた

